



Metrohm AG
CH-9100 Herisau
Schweiz
Telefon +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com



Release Notes tiamo 2.4 Patch 1

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Unterschiede zwischen der Software-Version **tiamo 2.4 Patch 1 (Build 109-1)** und der Version **tiamo 2.4 (Build 109)**.

2 Behobene Fehler und Probleme

Programmteil Arbeitsplatz

- Wurde während einer volumetrischen Karl-Fischer-Titration (KFT) mit automatischer Driftkorrektur auf eine Messwert-Drift von 0.0 µL/min titriert (d. h. übertitriert), so wurde beim nächsten Titrationsstart der Wert für die Startdrift nicht mehr aktualisiert.

3 Compliance

Die aktuelle Software-Version enthält keine Änderungen, welche die Konformität von **tiamo** in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.

Herisau, 18. Dezember 2015

P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung

M. Matter

Leiter Qualitätssicherung